



Instruction



MAX 10W
800 Lumen

Model: TR024-2-10W3K
Collection: Magnetic track
Series: Track lamps



Wall Lamps



Montageanleitung:

- Schalten vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Absenkleuchten mit einem Lochbohrer ein 220-240V Stromloch, wenn möglich mit Erdungsbohrung, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Testen Sie die Glühlampe in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установив светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светильника: монтажное отверстие для вкручивания люминесцентного лампы для начальных.
- Вставить в место установки провода питания 220-240V 50 Гц, в точи числе провод заземления, если он имеется в наличии.
- Подсоединить светильник к сети 220-240V 50 Гц. Если в светильнике нет люминесцентной лампы, то необходимо вставить люминесцентную лампу.
- Установив светильник в монтажное отверстие люминесцентного место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verreut des Herschelwerks / Manufacture factory
Affilié / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produit / Filial de la fábrica / Fábrica de fil / Sube
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de gamuza
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Bimlaa zavoda
izgotavlennya / Dlinn zavodu vyrobnykta / Dlinn
zavoda-vyrobnykshyn / Bvudnyr zavodnyk bolshyn /
Dzavodny zavodnyn filialny / Dlinnyr dnyrnyr
tubudnyr / Pch Chach 4-712h / 412h 412h 412h
tubudnyr / Pch Chach 4-712h / 412h 412h 412h

